

TEKNOSAFE 2407 - Palosuojamaalattun ulkoverhouksen huolto

Kaikki säärasitukselle alttiit pinnat kaipaavat huoltomaalausta. Huoltomaalauksen ajankohta riippuu rakenteellisista seikoista, säärasituksen määrästä ja ilmansuunnasta. Suurin syy puun vaurioitumiseen on kosteus. On tärkeää, että puu saa kuivua ennen vaurioiden korjausta tai uudelleen maalausta. Puun kosteuden on oltava maalattaessa alle 20 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Palosuojattujen ulkoverhouspaneelin huoltomaalaus

Mikäli ulkoverhouspaneelit on maalattu alun perin teollisesti palosuojamaalausjärjestelmällä ja kerran työmaalla, huoltomaalausväli on pitkä (10-20 vuotta). Mikäli työmaalla tehtävä pintamaalaus on jätetty tekemättä, huoltomaalausväli on keskipitkä (5-10 vuotta).

Taulukko 1. Alkuperäinen maalausyhdistelmä pitkällä huoltomaalausväliillä.

Tuote	Näkyvät pinnat	Taustapinnat
TEKNOSAFE 2407	350 g/m ²	250 g/m ²
NORDICA EKO 3330-03	≤ 150 g/m ²	
NORDICA EKO / NORDICA MATT Talomaali	Sivellinlevitys työmaalla	

Huoltomaalauksen suoritus

- Irtonainen ja huonosti kiinni oleva pintakäsittelyaine poistetaan esim. kaapimalla.
- Pöly ja lika poistetaan maalipinnalta joko harjaamalla tai pesemällä.
- Paljaat puupinnat käsitellään pohjustepuunsuojalla (esim. WOODDEX AQUA BASE).
- Paljaat puupinnat palosuojakäsitellään TEKNOSAFE 2407 palonsuojamaalilla.
- Paljaat puupinnan maalataan yhteen kertaan NORDICA EKO / NORDICA MATT Talomaalilla.
- Koko julkisivu maalataan NORDICA EKO / NORDICA MATT Talomaalilla.

Huomio! Taustapuoli ei tarvitse huoltomaalausta.